

## 台風18号による被害状況について

危機管理課

H25.9.19現在

## 1. 施設被害

課名	施設等	力所数	場所及び被害内容
建設課	市道	6力所	小栗山首沢線、荷頃蘭木線、源藤山線、小土山外ノ沢線 (すべて崩土)
	市管理河川	4力所	思川(土砂堆積溢水) 茶郷川第1・第2放水路(転落防止フェンス及び台座破損、ごみ堆積) 川岸第2樋管(水位標示器一部破損)
	公園	1力所	信濃川左岸河川公園(浸水0.5ha、土砂堆積1cm)
	県道	1力所	水尻家ノ前線(崩土)
	津山揚水機場	1力所	被害状況調査中
農林課			*国庫補助対象となる災害はない見込み
○農作物	水稻	3.5ha	木津地内(下島地区) 2.0ha 山本地内(川原地区) 0.4ha 上片貝地内(川端地区) 0.6ha 真人地内(下夕島地区) 0.35ha 岩沢地内(豊久新田地区) 0.15ha (すべて冠水)
	そば	5ha	山本地内(川原地区) 冠水 4ha 浸水 1ha
○農地・農業用施設	農地(田)	2力所	木津地内 1力所(2a) 土砂流入 川井地内 1力所(2a) 土砂流入
	農道	2力所	栗山地内 農道法面崩落 1力所(10m) 若柄地内 農道法面崩落 1力所(10m)
	水路	3力所	木津地内 水路土砂流入 2力所(150m) 千谷地内 信濃川左岸用水路第1号幹線(信濃川左岸土地改良区)樋門周り洗掘 1力所
生涯学習スポーツ課 建設課	信濃川河川公園	1力所	信濃川河川公園(野球場・多目的グラウンド・自由広場・駐車場) 浸水~4ha、土砂堆積~3ha(1cm~8.5cm)、洗掘箇所多数、 芝のはがれ25m <sup>2</sup> 、樹木(サクラ)1本折損
危機管理課	床下浸水	1戸	元町地内住宅(側溝溢水)

## 2. 人的被害 なし